



Автономная Некоммерческая Организация  
исследований, сертификации и технических испытаний  
**ЦЕНТР «Независимая Экспертиза»**

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 5; Тел/Факс: +7 (495) 646-11-62  
www.EXPERTIZA.ru; info@EXPERTIZA.ru

Акт осмотра объекта № 8/м от 09 октября 2017г.

Осмотр производился с 16<sup>00</sup> до 16<sup>15</sup> при состоянии ясного неба

Основание: Договор №

Адрес объекта осмотра: г. Москва ул. Звездная д/п. 419

Осмотр объекта: Панельный компьютер / Plasma Panel 7.6 38  
PS 7076MG с/м: DPS 7076MG BK 02C750M 11

В ходе осмотра экспертом зафиксировано:  
На экране монитора имеется трещина в левой верхней части. В области рамки имеется повреждение ~~экрана~~ экрана округлой формы

В ходе тестирования экспертом зафиксирована местная работа серого цвета экрана.  
Следствие работы системной платы не зафиксировано  
Следствие драйвера экрана не зафиксировано

Акт осмотра составил: Эксперт  
должность

[Подпись]  
подпись

[Подпись]  
ФИО

В присутствии: свидетель  
должность

[Подпись]  
подпись

[Подпись]  
ФИО

должность

Ильинский  
подпись

Евсипов А. В.  
ФИО

свидетель  
по дем

[Подпись]

Крылов А. С.